



Matière:

Acier.

Finition:

Cémenté et trempé.
Surface d'appui sans point de centre.

Exemple de commande:

nlm 02028-106012

Nota:

Les têtes d'appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard.

Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.

