



Matière:
Acier traité 42 Cr Mo 4.

Finition:
Acier traité, résistance 1000 N/mm², bruni.

Exemple de commande:
nlm 04100-05

Nota:
Pour l'utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d'utiliser la série large nlm 07420 Forme G.
Les brides nlm 04100 sont aussi utilisées sur les ensembles de bridage rapides nlm 04200.

